


УТВЕРЖДАЮ  
Начальник БУЗ ВО «Бюро  
судебно-медицинской экспертизы»  
 Е.В. Соколов  
"10" октября 2024 г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
N 1

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта БУЗ ВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

1.2. Адрес объекта г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.27Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1146,1 кв. м

- наличие прилегающего участка (да, нет); 4022 кв. м

1.4. Год постройки здания 1998 г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

**1.6 Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6.1 Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу) бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

1.6.2 Юридический адрес организации (учреждения) 160022, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.27Б

1.6.3 Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.6.4 Форма собственности: государственная

1.6.5 Территориальная принадлежность: региональная

1.6.6 Вышестоящая организация: департамент здравоохранения Вологодской области

1.6.7 Адрес вышестоящей организации: г. Вологда, ул. Предтеченская, д.19

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности: здравоохранение

2.2. Виды оказываемых услуг: проведение судебно-медицинских экспертиз

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

### 3. Оценка состояния доступности для инвалидов объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

Городским транспортом до остановки «Областная детская больница», от остановки - 600 метров пешком.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобусы №6, №14Д, №20, №24, №37Э, №40; троллейбус №4.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м**

3.2.2. время движения (пешком) **7 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да (частично), нет**)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны)	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов, **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы)	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ

\*\*Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно,

ВНД - временно недоступно.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от "4" октября 2024 г.
2. Акта обследования социальной инфраструктуры № 1 от "8" октября 2024 г.

Информация размещена на сайте МО:

<https://med-buro-buzvobsme-vologda-r19.gosweb.gosuslugi.ru/> (наименование сайта, портала)

Организация оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Исполнитель:

специалист гражданской обороны

Диева Н.А. *Диев*